

Debe tener en cuenta...



La señalización y el bloqueo permiten eliminar el riesgo de puesta en marcha accidental de la máquina.



Y le recordamos que...

- No retire las protecciones de la máquina.
- Pare la máquina antes de intervenir en ella.
- Y durante el mantenimiento bloquee el mando de puesta en marcha y señalice que la máquina está fuera de servicio.



NÚMERO 1


www.mc-mutual.com



CONOZCAMOS...
La seguridad industrial
La importancia de:
LAS MÁQUINAS
EN MOVIMIENTO



Para trabajar con seguridad



NO quite las protecciones de seguridad de las máquinas. Si las ha retirado para efectuar trabajos de mantenimiento o reparación, no olvide colocarlas de nuevo.



Antes de realizar cualquier intervención en la máquina (fallos en el proceso productivo, ajustes y reparaciones), debe parar la máquina.
De lo contrario, sus partes móviles peligrosas pueden atraparle las manos.



El paro de la máquina debe complementarse con el bloqueo de la puesta en marcha y con la señalización de que se están realizando tareas de mantenimiento.



La seguridad al manipular una máquina deberá primar sobre cualquier otra acción.